



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
4591	Retroescavadeira Randon - Modelo RK 406B - 4X2 - Ano/Modelo: 2010/2010 - Combustível: Diesel - Horímetro: 12.775 Horas	07/04/2010	31/01/2023	12	143.200,00	120.000,00	16,20%	0,29	3	34.800,00

Avaliação: A retroescavadeira permanece em uso, está em um estado geral ruim. Seria prudente uma reforma por completo da mesma. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. A mesma foi avaliada com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente




MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 21/01/2023 22:53:32-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Carreta de Carga Scania - Modelo: R124 GA4X2NZ 400 - 03 eixos - Ano/Modelo: 2003/2003 - 400 CV - Cor: Branca - Combustível: Diesel - Placa: MBW5E55 - Chassis: 9BSR4X2A033541614 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	19	-	153.766,00	0,00%	0,2	1	30.753,20

Avaliação: O caminhão carreta Scania no momento da avaliação estava parado, pois a sua bateria estava sem carga. Pela minha avaliação o caminhão carreta Scania encontra-se num estado geral ruim / péssimo. Possui muitas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente



MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:54:22-0300

Verifique em <https://verificador.ti.br>

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAValiação = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Espécie / Tipo: Carga / Semi-Reboque - Marca: Facchini - Modelo: RER GR - Ano/Modelo: 2001/2001 - O Passageiros - O CV - Cor: Branca - Combustível: - - Placa: IJY3J38 - Chassis: 9EL11GR031V005304 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	21	-	45.000,00	0,00%	0,35	2	15.750,00

Avaliação: O semi-reboque aparentemente tem condições de uso apesar de estar parado a algum tempo. Encontra-se em um estado geral regular. Possui algumas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590



ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:55:33-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Espécie / Tipo: Carga / Semi-Reboque - Marca: Randon - Modelo: SR CA - Ano/Modelo: 1998/1998 - 0 Passageiros - 0 CV - Cor: Branca - Combustível: - - Placa: LZW 1445 - Chassis: 9A9122820N1M139292 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	24	-	45.000,00	0,00%	0,35	2	15.750,00

Avaliação: O semi-reboque aparentemente tem condições de uso apesar de estar parado a algum tempo. Encontra-se em um estado geral regular. Possui algumas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590


ASSINATURA DO AVALIADOR:




Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:58:50-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Espécie / Tipo: Especial Camionete Ambulância - Marca: Renault - Modelo: Master TCA AMB - Ano/Modelo: 2010/2011 - 114 CV - Cor: Branca - Combustível: Diesel - Placa: IRR 7098 - Chassis: 93YADCUH6BJ673881 - Odômetro: - Km	-	30/11/2022	11	-	105.000,00	0,00%	0,05	0	5.250,00

Avaliação: O veículo / ambulância está parado sem ser utilizado a algum tempo. Pela minha avaliação o veículo / ambulância encontra-se num estado geral ruim / péssimo. Possui muitas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:56:41-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAValiação = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: Volkswagen - Modelo: Fox 1.0 GII - Ano/Modelo: 2012/2013 - 04 portas - 05 Passageiros - 76 CV - Cor: Preta - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: MJL0D04 - Chassis: 9BWAA05Z2D4000563 - Odômetro: 110.672 Km	27/06/2022	30/11/2022	9	-	36.101,00	0,00%	0,5	6	18.050,50

Avaliação: O veículo permanece em uso, porém está em um estado geral regular. Possui algumas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590



ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:53:21-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAValiação = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Espécie / Tipo: Especial Camionete Ambulância - Marca: Fiat - Modelo: Ducato MC Rontanamb - Ano/Modelo: 2010/2010 - 127 CV - Cor: Branca - Combustível: Diesel - Placa: IQW0D53 - Chassis: 93W245G34A2052838 - Odômetro: - Km	-	31/01/2023	13	-	80.000,00	0,00%	0,7	2	56.000,00

Avaliação: A ambulância permanece em uso, está em um bom estado geral. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. A mesma foi avaliada com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente





MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 22/02/2023 11:01:30-0300

Verifique em <https://verificador.ti.br>

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
5917	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Palio Fire - Ano/Modelo: 2014/2015 - 02 portas - 05 Passageiros - 75 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: IVS9H73 - Chassis: 9BD17102LF5955485 - Odômetro: 214.706 Km	-	31/01/2023	8	-	28.790,00	0,00%	0,6	7	17.274,00

Avaliação: O veículo permanece em uso, está em um bom estado geral. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590


ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 22/02/2023 11:43:43-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: General Motors / Chevrolet - Modelo: Prisma 1.4 LT - Ano/Modelo: 2011/2012 - 04 portas - 05 Passageiros - 97 CV - Cor: Prata - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: MKO9G89 - Chassis: 9BGRP69X0CG306148 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	10	-	29.450,00	0,00%	0,1	0	2.945,00

Avaliação: O veículo no momento da avaliação estava parado, pois a sua bateria estava sem carga. Pela minha avaliação o veículo encontra-se num estado geral ruim / péssimo. Possui muitas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590




ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:47:19-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
1197	Espécie / Tipo: Passageiro Motocicleta - Marca: Honda - Modelo: NXR150 BROS KS - Ano/Modelo: 2008/2008 - 02 Passageiros - 14 CV - Cor: Preta - Combustível: Gasolina - Placa: IOU 8424 - Chassis: 9C2KD03208R022375 - Odômetro: 14.828 Km	26/05/2008	31/01/2023	14	7.999,00	8.352,00	0,00%	0,7	5	5.846,40

Avaliação: A motocicleta permanece em uso, está em um bom estado geral. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente





MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 21/01/2023 22:35:02 -0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





CPA - CONTABILIDADE & GESTÃO PATRIMONIAL

LAUDO DE AVALIAÇÃO

NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
5161	Equipamento: Colhedora de Forragens - Marca: Nogueira - Modelo: New Pecu - Série: AI BE 0434 - Cor: Vermelha - Ano de Fabricação: 2012	30/01/2012	31/01/2023	11	16.000,00	5.000,00	68,75%	0,4	2	2.000,00

Avaliação: O equipamento permanece em uso, está em um estado geral regular. Possui algumas avarias. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:




Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 21/01/2023 22:16:25-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
7282	Equipamento: Distribuidor de Adubo, Uréia e Sementes - Marca: São José - Modelo: DS 1300 H - Série: 08975 - Cor: Vermelha - Ano de Fabricação: 2019	20/05/2019	31/01/2023	3	9.105,00	13.000,00	0,00%	0,8	12	10.400,00

Avaliação: O equipamento permanece em uso, está em um bom estado geral. Possui algumas avarias. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:






Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 21/01/2023 22:16:25-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
5993	Equipamento: Pulverizador - Marca: Jacto - Modelo: M-12/75 - 06T - Série: 2003 - Cor: Laranja - Ano de Fabricação: 2014	09/04/2014	31/01/2023	8	19.950,00	12.000,00	39,85%	0,6	7	7.200,00



Avaliação: O equipamento permanece em uso, está em um bom estado geral. Possui algumas avarias. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente
MAURO JUNIOR BIELSKI
Data: 21/01/2023 22:21:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
7326	Equipamento: Roçadeira Hidráulica - Marca: Kissmann - Modelo: ROC 1700 - Série: 104 - Cor: Cinza - Ano de Fabricação: 2019	13/05/2019	31/01/2023	3	8.260,00	12.000,00	0,00%	0,6	7	7.200,00


Avaliação: O equipamento permanece em uso, está em um bom estado geral. Possui algumas avarias. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:



Documento assinado digitalmente
MAURO JUNIOR BIELSKI
Data: 21/01/2023 22:31:50-0300
Verifique em <https://verificador.itd.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
5996	Equipamento: Enxada Rotativa Encanteirador - Marca: Forte Implementos - Modelo: -- Série: -- Cor: Verde - Ano de Fabricação: 2014	07/05/2014	31/01/2023	8	10.500,00	10.000,00	4,76%	0,6	4	6.000,00

Avaliação: O equipamento permanece em uso, está em um bom estado geral. Possui algumas avarias. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de janeiro de 2023.

Documento assinado digitalmente




MAURO JUNIOR BIELSKI


Data: 21/01/2023 22:35:02-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29


Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Espécie / Tipo: Ônibus de Passageiros - Marca: Scania - Modelo: K113 CL 4X2 320 - 320 CV - Ano/Modelo: 1998/1998 - 53 Passageiros - Cor: Branca - Combustível: Diesel - Placa: KRD6D67 - Chassis: 9BSKC4X2BW3468437 - Odômetro: 184.213 Km	27/06/2022	30/11/2022	24	-	50.000,00	0,00%	0,22	1	11.000,00

Avaliação: O ônibus permanece em uso, porém está em um estado geral ruim / péssimo. É necessário revisão geral mecânica semestral por obrigatoriedade de legislação. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: Volkswagen - Modelo: Gol 1.0 GIV - Ano/Modelo: 2012/2013 - 04 portas - 05 Passageiros - 71 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: ITO7C40 - Chassis: 9BWAA05W2P063327 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	9	-	24.650,00	0,00%	0,2	1	4.930,00

Avaliação: O veículo no momento da avaliação estava parado, pois a sua bateria estava sem carga. Pela minha avaliação o veículo encontra-se num estado geral ruim / péssimo. Possui muitas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:




Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:48:23-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: Volkswagen - Modelo: Gol 1.0 - Ano/Modelo: 2011/2012 - 04 portas - 05 Passageiros - 76 CV - Cor: Branca - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: AUO 9565 - Chassis: 9BWAA057CP087748 - Odômetro: - Km	27/06/2022	30/11/2022	10	-	28.804,00	0,00%	0,25	1	7.201,00

Avaliação: O veículo no momento da avaliação estava parado, pois a sua bateria estava sem carga. Pela minha avaliação o veículo encontra-se num estado geral ruim / péssimo. Possui muitas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:






Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 14:49:42 -0300

Verifique em <https://verificador.idb.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmos in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: Fiat - Modelo: Punto ELX 1.4 - Ano/Modelo: 2009/2009 - 04 portas - 05 Passageiros - 86 CV - Cor: Preta - Combustível: Álcool / Gasolina - Placa: EIA5E64 - Chassis: 9BD11812191065857 - Odômetro: 161.411 Km	27/06/2022	30/11/2022	13	-	27.541,00	0,00%	0,5	2	13.770,50

Avaliação: O veículo permanece em uso, porém está em um estado geral regular. Possui algumas avarias a serem consertadas. Seria prudente uma revisão geral mecânica. Pode estar faltando peças, partes ou componentes. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





Documento assinado digitalmente

MAURO JUNIOR BIELSKI

Data: 20/11/2022 15:02:06-0300

Verifique em <https://verificador.itb.br>





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - Avaliação de bens.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: A determinação do valor de mercado do veículo ou equipamento leva em consideração a inspeção dos mesmo in loco e se utiliza como base o método comparativo direto de dados do mercado, juntamente da experiência profissional e a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) quando aplicável.

INSPEÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO: A inspeção do veículo ou equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo engenheiro avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai / RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)




LEGENDA DO ESTADO GERAL DO BEM: Excelente: 0,9 à 1,0 | Bom: 0,6 à 0,89 | Regular: 0,3 à 0,59 | Péssimo: 0,0 à 0,29

Número de Patrimônio	Descrição do Bem	Data de Aquisição	Data Corte	Tempo Utilizado	Valor de Aquisição (R\$)	Valor de Mercado (R\$)	Depreciação	Estado do Bem	Estimativa Vida Útil (Anos)	Valor de Reavaliação (R\$)
-	Automóvel Marca: Ford - Modelo: Fiesta - Ano/Modelo: 2002/2003 - 04 portas - 05 Passageiros - 66 CV - Cor: Branca - Combustível: Gasolina - Placa: AKH 6195 - Chassis: 9BFZF10B838005259 - Odômetro: - Km	-	30/11/2022	0	-	14.535,00	0,00%	0,025	0	500,00

Avaliação: O veículo NÃO está em uso, o mesmo pode ser considerado sucata. O mesmo foi avaliado com base no método comparativo de dados do mercado de novembro de 2022.

ENGENHEIRO AVALIADOR: MAURO JUNIOR BIELSKI | CREA: RS155590

ASSINATURA DO AVALIADOR:





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - NBC T 16.10 - Lei Federal nº 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público (MCASP).

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: Pesquisa de mercado, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, visando suas características principais (irrecuperáveis).

INSPEÇÃO DOS BENS: A inspeção dos bens e equipamento tem como premissa básica avaliar o bem em sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo avaliador. Todos os bens foram vistoriados in loco no Município de Nonoai/ RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

SUCATAS EM GERAL - ESTADO DE CONSERVAÇÃO INSERVIVEL E IRRECUPERAVEL

Descrição do Bem				Valor de Reavaliação (R\$)
Lote de Sucatas	Itens Inservíveis	Itens Irrecuperáveis	Sucatas	565,73

Avaliação: Os itens listados no lote sucata, estão inservíveis para a administração municipal de Nonoai, os foram avaliados em valor de mercado, considerando que os itens estão inservíveis e irrecuperáveis devido a perda de suas características ou não possuem viabilidade econômica de recuperação.

AVALIADOR: Angelo Elias Filipini Bitencourt |CRC -RS 099477/0-0

Assinatura do Avaliador:

ANGELO ELIAS FILIPINI
BITENCOURT:03272197001

Assinado de forma digital por ANGELO ELIAS FILIPINI
BITENCOURT:03272197001
Dados: 2023.04.13 10:51:57 -03'00'





NORMATIVA: Para o presente estudo utilizou-se as prescrições da norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14653 - NBC T 16.10 - Lei Federal nº 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público (MCASP).

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: Pesquisa de mercado, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, visando suas características principais (irrecuperáveis).

INSPEÇÃO DOS ITENS: A inspeção dos itens tem como premissa básica avaliar a sua atual condição de conservação e, por conseguinte determinar o seu respectivo valor de reavaliação. O valor final do estado geral do bem é determinado pelo avaliador. Todos foram vistoriados in loco no Município de Nonoai/ RS.

VALOR DE REAVALIAÇÃO = VM (VALOR DE MERCADO) * EB (ESTADO DO BEM)

SUCATAS EM GERAL - ESTADO DE CONSERVAÇÃO INSERVÍVEL E IRRECUPERÁVEL

Quantidade	Descrição do Bem				Valor de Reavaliação (R\$)
555	Pneus - Bitolas Variadas	Itens Inservíveis	Itens Irrecuperáveis	Lote de pneus	1.000,00

Avaliação: Os itens listados no lote pneus, estão inservíveis para a administração municipal de Nonoai, os foram avaliados em valor de mercado, considerando que os itens estão inservíveis e irrecuperáveis devido a perda de suas características ou não possuem viabilidade econômica de recuperação.

AVALIADOR: Angelo Elias Filipini Bitencourt | CRC -RS 099477/0-0

Assinatura do Avaliador: ANGELO ELIAS FILIPINI
BITENCOURT:03272197001

Assinado de forma digital por ANGELO ELIAS FILIPINI
BITENCOURT:03272197001
Dados: 2023.04.13 10:53:51 -03'00'

